



TABLAS DE TEMPERATURA SUGERIDAS

Centigrados	Farenheit	Material
130	265	Easyweed Sub block, Vinil Textil ColorPrint Sublithin
135	275	Siser EasyAdhesive
146	295	ColorPrint PU
149	300	ColorPrint Easy
150	305	Easyweed, Easyweed Extra, Easyweed Electric, Easyweed Stretch, CADflex, Metallic, ReflectAll
155	311	Brick 600, ColorPrint Soft, ColorPrint Soft Opaque
160	320	StripFlock, Glitter, Holographic, ColorPrint Extra, Colortex Max, Papel de Transferencia Forever Económico, Papel de Transferencia Forever No-cut, Papel de Transferencia Forever Flex Soft
165	329	Papel de Transferencia Sublimarts Laser Prendas Oscuras
180	356	Papel de Transferencia Forever Sin Fondo, Papel de Transferencia Sublimarts Inyección de Tinta (prendas claras y prendas oscuras) , Papel Sublimarts Metálico, Sublimación Textil.
185	365	Papel Sublimarts Laser prendas claras.
196	385	Reveal S film
200	392	Papel de Transferencia Forever Classic.



IMPORTANTE: Recuerde que es importante realizar pruebas iniciales tanto de su producto como de sus equipos ya que puede haber ligeras modificaciones en los parametros.