

HOJA DE PTFE PARA PLANCHA SUBLIMARTS

Clave:

4965-0800 Y 4965-0850



SUBLIM • ARTS[®]

DESCRIPCION

La Hoja de PTFE es un auxiliar en la sublimación por medio de plancha de calor que ayuda a concentrar la temperatura para que se distribuya uniformemente a las piezas que se subliman, además de prolongar la vida útil de la placa de calentamiento de nuestra plancha.

- **Medidas:** 38 cm x 38 cm y 40 cm x 60 cm.

APLICACIONES

Transferencias con plancha de calor, para proteger que la aplicación (papel transfer o papel para sublimación) no se pegue a la resistencia de la plancha.



Hoja de PTFE (Politetrafluoroetileno)

MERCADO

- Sublimadores.
- Impresores digitales.
- Diseñadores.
- Publicistas.
- Distribuidores de imagen grafica.
- Agencias de publicidad.
- Organizadores de eventos.
- Tiendas de regalos.
- Tiendas de manualidades.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol.

MANEJO

- Temperatura de aplicación: la que el sustrato requiera.
- Tiempo de aplicación: el que el sustrato requiera.
- Si el color es muy claro o hay variaciones: la temperatura está muy baja, la presión no está balanceada, o es muy poco tiempo de aplicación.
- Si la imagen luce borrosa, posiblemente se excedió el tiempo de aplicación ocasionando que la tinta se “esparciera”. Si es parcialmente borrosa, el calor puede estar no balanceado en el área de la presión.
- Si la imagen no tiene brillo, la presión fue mucha o la temperatura es muy alta.
- La impresión tiene marcas en su superficie, el tiempo de presión fue muy largo.

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS. 2. FECHA: 13 / 03 / 2015
--

Avance y Tecnología en Plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx