

SUDADERA BLANCA BÁSICA PARA SUBLIMAR**UNISEX****DISPONIBLE EN TALLAS: CHICA, MEDIANA, GRANDE**

Clave: 9915-0901 AL 9915-0903

DESCRIPCIÓN

Sudadera unisex blanca en cuello redondo cosido con cárdigan en puños, cintura y cuello. Disponible en tallas chica, mediana y grande.

- Tela felpa de alta calidad en 231 gr. 100% poliéster.
- Al ser 100% fibra sintética permite una transferencia por sublimación sin problema, sin degradación de color con el uso o durante el lavado.
- Tela gruesa de alta resistencia, no transparente, interior afelpado ideal para días de frío.

APLICACIONES

Las sudaderas básicas para sublimar son ideales para:

- Campañas publicitarias
- Regalos personalizados
- Tiendas de moda
- Uniformes
- Disfraces
- Eventos deportivos, etc.





ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco. Alejado de la luz directa del sol, fuentes de ignición y ácidos oxidantes fuertes.

INSTRUCCIONES

Se recomienda utilizar los siguientes parámetros utilizando una plancha de sublimación profesional.

Temperatura: 220° C / 428°F

Tiempo: 15" segundos

Presión: Alta

Recomendación: Pre-Planchar la prenda por 4 segundos a misma temperatura (220°C/428°F) para eliminar arrugas y humedad en la prenda.

MERCADO

- Sublimadores
- Agencias Publicitarias
- Diseñadores de moda
- Fabricantes de uniformes
- Tiendas de regalos.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

Utilizar lavadora, en ciclo normal para poliéster con agua tibia. Centrifugado reducido.

NOTA:

Los tonos pueden variar según el lote sin que este afecte en la calidad de transferencia de este.

**SUBLIM-ARTS****SUDADERA UNISEX
PARA SUBLIMAR**

Tela felpa de alta calidad en 231 gramos, 100% poliéster.
Al ser 100% fibra sintética permite una transferencia por sublimación sin problema, sin degradación de color con el uso o durante el lavado.
Es una tela gruesa de alta resistencia, no transparente, interior afelpado ideal para días de frío.



Sudadera unisex blanca en cuello redondo, cosido con cárdigan en puños, cintura y cuello.



Temperatura: 220°
Tiempo: 15" segundos
Presión: alta
Recomendaciones de sublimado.
Pre-planchar por 4" segundos a misma temperatura (220°)



Recomendaciones de lavado.
En lavadora, en ciclo normal para poliéster con agua tibia.
Centrifugado reducido

- ELABORÓ: DNEI
- FECHA: 06/10/2022