

**PAPEL DE TRANSFERENCIA SUBLI-LIGHT
GLITTER FOREVER**Clave:
4965-1741 Y 4965-1742

DESCRIPCIÓN

Papel transfer Forever Subli-Light Glitter, con el que finalmente podrás transferir gráficos con colores solidos a telas blancas o de colores claros. Este papel está especialmente diseñado para ser impreso con tintas de sublimación. Cuenta con la ventaja de ser un sistema de 1 solo papel, el cual deja como resultado un acabado Glitter y un toque suave al tacto.

- **Colores disponibles:** blanco.
- **Medidas disponibles:** A4 (8.5 x 11 pulgadas) y A3 (11.7 x 16.5 pulgadas).
- **Unidad de venta:** por hoja.

APLICACIONES

Papel de transferencia de fácil aplicación ideal para transferir en:

- Algodón
- Mezcla de algodón.
- Poliéster.
- Seda.
- Madera.



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos directos del sol. No exponer a temperaturas frías.

MANEJO

Modo de imagen:

- Espejo.

Modo de impresión:

- Ajuste standard.

Calidad de impresión:

- **Ajuste de papel:** Ink-jet Normal Paper.
- **Perfil de color ICC:** Off.

Estilo de imagen:

- Solo es recomendado para gráficos de vectores en colores sólidos, no es apto para imágenes fotográficas o de colores claros.

Instrucciones de aplicación para textiles.

- Pre calentar la plancha. Asegurarse que tanto el plato metálico como el de goma se encuentren calientes.
- Colocar la prenda en la plancha y pre planchar por 5 segundos.
- Colocar la impresión sobre la superficie.
- Planchar por 20 a 30 segundos.
- Remover el transfer después de 2 segundos. (nunca retire la prenda de la plancha sin antes haber removido el transfer).
- Para mayor durabilidad a las lavadas planchar nuevamente durante 5 segundos con una hoja de PTFE.

Características.	Plancha automática.	Plancha manual.
Presión.	2-4 bar / 29-44 PSI.	Alta.
Temperatura.	170-190°C / 338-374°F.	170-190°C / 338-374°F.
Tiempo.	20-30 segundos.	20-30 segundos.
Fijación.	5 segundos (presión alta).	5 segundos (presión alta).

Instrucciones de lavado:

- Lavar la prenda volteada al revés y a una temperatura máxima de 40°C.
- No usar secadora, secar colgando la prenda o extendiéndola.
- Planchar la prenda cubriendo el gráfico.



avance

• Imagina • Crea • Innova

Nota:

- las temperaturas como tiempos aquí descritos son mediciones estándar, se recomienda realizar pruebas ya que estos datos pueden variar dependiendo del equipo que se use.
- No es posible imprimir todos los colores, asegurarse que el grafico tenga colores saturados.
- Es necesario transferir el grafico justo después de haberlo impreso (entre más tiempo pase entre la impresión y transferencia, será menor la cantidad del grafico que se transfiera).

1. ELABORÓ: COMPRAS
2. FECHA: 10 / 04 / 2019

 Directo: 01 (614) 432 6100
 contacto@avanceyec.com.mx
www.avanceyec.com.mx

 Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114